

# 热装式刀柄 SLIMLINE

SLIMLINE 专用

# 热装装置

操作简单

低温热装 300°C

用水冷缩短冷却时间

## 温风式热装装置

- ★ 无过度加热
- ★ 不限定刀柄的形状
- ★ 不用交换加热喷头
- ★ 合理的

### HEAT ROBO Baby 3000S

★ 一个加热喷头可对应所有  
SLIMLINE 热装刀柄

编码	HRB-03S
尺寸 (W×D×H)	430 × 330 × 600
■ 选购品	● 请从P.12共通部件页选择。
■ 标准附属品	● 耐热手套 ● 装卸用镊子 ● 计时器
■ 备考	● 需要(5kgf/cm <sup>2</sup> )工厂气体。 (消费气体量:245 l/min)
■ 注意事项	● 请准备连接用气管(外径φ8)和接头。 ● MST制热装式刀柄专用。


High power



200V  
3kW  
70秒  
刃物直径φ6  
气体冷却  
10分钟  
9.5kg

### HEAT ROBO Baby 1200S

编码	HRB-02S
尺寸 (W×D×H)	410 × 260 × 600
可热装的刀具尺寸	<p>最大 C=φ32 (只有M22类型 最大为φ24。)</p>
■ 选购品	● 请从P.10共通部件页选择。
■ 标准附属品	● 耐热手套 ● 装卸用镊子 ● 计时器
■ 注意事项	● MST制热装式刀柄专用。




100V  
1.2kW  
120秒  
刃物直径φ6  
8kg

### HEAT ROBO Baby 1000

★ 经济实惠, 简易型

编码	HRB-01
尺寸 (W×D×H)	340 × 160 × 410
■ 标准附属品	● 耐热手套 ● 装卸用镊子 ● 计时器 ● 筒夹安装台(ADH-SLK) ● 加热喷头(2个)
■ 注意事项	● MST制热装式刀柄专用。



100V  
1kW  
180秒  
刃物直径φ6  
3.5kg

# 电磁感应加热方式 热装装置

- ★ 瞬间热装
- ★ 轻巧的台式

## HEAT ROBO

DENJI

### 电磁 5000

★ 仅用 5 个加热线圈就能  
对应所有的 SLIMLINE

High power

MAX  $\phi 25$   
(刀具柄径)

200V  
5kW

18秒  
刃物直径  $\phi 6$

气体冷却  
1分钟

30kg

编码	HRD-02
尺寸 (W×D×H)	370 × 510 × 740
■ 选购品	●加热线圈 (其他请从P.12的共通零部件中选择)
■ 标准附属品	●耐热手套 ●装卸用镊子
■ 备考	●需要(5kgf/cm <sup>2</sup> )工厂气体。 (消费气体量:245 l/min) ●请准备连接用气管(外径 $\phi 8$ )和接头。
■ 注意事项	●参阅186页 ●刀具防脱套请选择HSB/HSC型 ●MST制热装式刀柄专用。 ●HEATROBO电磁5000为200V规格 如果使用120V或者230V电源时请务必使用变压器。 (准备变压器时请参考下表)
输出	3相-200V
频率	50/60Hz
能力	6KVA




加热线圈 (选购品)

	编码	刃物直径	加热时间	$\phi C$	H
线圈 1	HRD2-CL1-01	$\phi 3 \sim 6$	18秒	25	33
线圈 2	-CL2-01	$\phi 7 \sim 12$	28秒	35	42
线圈 3	-CL3-01	$\phi 16, 20$	28秒	45	47
线圈 4	-CL4-01	$\phi 25$	40秒	55	57
线圈 5	-CL5-01	*	28秒	图1	

※ 对应刀柄为  $\phi 8, 10, 12, 16$  的有效长为 M22 的 SLRB/SLFB 型

■ 标准附属品 ●加热线圈保护套 → P.14



## HEAT ROBO

DENJI

### 电磁 1200S

MAX  $\phi 12$   
(刀具柄径)

100V  
1.2kW

18秒  
刃物直径  $\phi 6$

气体冷却  
1分钟

13kg

编码	HRD-01S
尺寸 (W×D×H)	270 × 410 × 550
■ 选购品	●请从 P. 10 共通部件页选择。
■ 标准附属品	●耐热手套 ●装卸用镊子 ●加热线圈 ●圈保护套
■ 备考	●需要(5kgf/cm <sup>2</sup> )工厂气体。 (消费气体量:245 l/min) ●请准备连接用气管(外径 $\phi 8$ )和接头。 ●也可单售本体(无加热线圈)
■ 注意事项	●参阅 186 页 ●刀具防脱套请选择 HSB/HSC 型 ●MST 制热装式刀柄专用。 ●HeatRobo 电磁 1200 是 100v 规格。 120v 和 230v 的电源需要变压器。 (MST 可以供给) 请参考下表。
输出	100V
频率	50/60Hz
能力	1500 W
输入	120V 230V
输入插头	A 型 SE 型



加热线圈 (标准附属品)

	编码	刃物直径	加热时间	$\phi C$
线圈 1	HRD-CL1-01	$\phi 3 \sim 6$	18秒	18
线圈 2	-CL2-01	$\phi 7 \sim 12$	33秒	28

■ 标准附属品 ●加热线圈保护套 → P.14

